

Nedslamming og forsøpling av havbunnen ved utslipp av kommunalt avløpsvann

Av Jarle Molvær, Kjell Øren og Knut Kvalvågnæs

Jarle Molvær er cand.real. med hovedfag fysisk oceanografi, og forskningsleder ved NIVA.

Kjell Øren er siv.ing. fra NTNU, bygg, og forskningsleder ved NIVA.

Knut Kvalvågnæs er cand.real. med hovedfag marin zoologi og forskningsassistent ved NIVA.

Innledning

Når man studerer et utslipp av urensset kommunalt avløpsvann, er det gjerne nedslamming og forsøpling omkring selve utslippsstedet man først reagerer på. Mest iøyenfallende er selvsagt dette ved utslipp i strandsonen.

Ved etablering av nye utslipp blir avløpsvannet nå ført bort fra strandsonen og ut på dypt vann. Effekten av det partikulære materialet som avløpsvannet fører med seg blir da ikke direkte synlig lenger — «søppelet feies under teppet». Effekter på bunnen er imidlertid fortsatt tilstede.

Etter oppdrag fra SFT har NIVA sammenstilt data om innholdet av partikulært materiale i kommunalt avløpsvann, renseeffekter ved aktuelle rensemetoder og opplysninger om nedslamming rundt etablerte dyputslipp (1). De vesentligste resultatene fra denne undersøkelsen blir omtalt i det følgende.

Partikulært materiale i urensset og renset avløpsvann

Nedenfor gis en enkel og grov sammenstilling av innholdet av en del lett skjemmende komponenter i kommunalt avløpsvann, samt antatte renseeffekter ved ulike rensemetoder. Opplysningene er hentet fra litt. (2)-(6), og baserer seg på en avløpsmengde på 200 m³/person·år.

Når det gjelder forurensningsproduksjonen er det for komponentene filler, sand, flytestoff m.m. gjort lite systematiske undersøkelser her i landet, og tallene refererer seg helst til erfaringer fra USA. Komponenten flytestoff er spesielt usikker.

Hovedformålet med tabell 1 er å angi forskjellen mellom de ulike renseprinsipper, og tallene i tabellen må vurderes ut fra dette. Tabellen viser forøvrig at det er store mengder sedimenterbart materiale som slippes ut: Et urensset utslipp fra 1000 pe tilsvarer ca. 20 tonn/år.

Rense-prinsipp Komponent	Ingen rensing	Maskin- renset rist	Sil	Mekanisk renset	Primær- felling	Enhets
Flytestoff	0,5	0,4	0,1	0	0	kg/person.år
Filler og annet grovtt materiale	10	1	0	0	0	1/person.år
Sand, kaffegrut og tilsvarende Sedimenterbart stoff (ekskl. filler, sand mm.)	20	18	4	0	0	1/person.år
Suspendert stoff (ekskl. filler, sand mm.)	20	20	8	0	0	kg/person.år
	30	30	25	12	4	kg /person.år

Tabell 1. Årlige utslippsmengder til recipient etter ulike rensemetoder.

Generelt om spredning av partikulært materiale ved dyputslipp

Ved utløp fra ledningen på sjøbunnen vil avløpsvannet begynne å stige mot overflaten fordi dets egenvekt er lavere enn sjøvannets. Avhengig av utforming av utslippsarrangement, utslippsdyp, sjiktning i recipienten mv., vil avløpsvannet stige og i varierende grad blande seg med omkringliggende sjøvann, og enten nå overflaten eller innlagres dypere nede.


Samtidig med at dette foregår, blir det partikulære materiale skilt i to fraksjoner, se fig. 1. En grov fraksjon (filler, sand, kaffegrut, ekskrementer mv.) sedimenterer omgående nær munningen av utløpsledningen. Ofte dannes her en slamhaug, som kan være av stort omfang. Dette området vil vi kalle nærsonen. De lettere fraksjonene (flytestoffer, suspen-

dert stoff, noe finere sedimenterbart materiale) følger med avløpsvannets vertikale bevegelse til innlagringsdyp, eller fortsetter til overflaten.

Formen på det området som materialet sedimenterer på, vil i hovedsak være bestemt av bunntopografi og strømforholdene på stedet. I prinsippet er det tre hovedtyper. Disse er skissert nedenfor (fig. 2). Utslipppunktet er angitt med sort.

De faktorene som bestemmer størrelsen på det berørte bunnområdet er:

- * Utslippets størrelse
- * Rensemograd
- * Vannutskiftningsforholdene: strøm hastighet, strømretning, spesielt når bunn og i innlagringsdyp




Figur 1. Generelt bilde av transport av partikulært materiale ved dyputslipp av kommunalt avløpsvann.

- * Topografi og bunnforhold
- * Utslippssarrangement.

Disse faktorene kan variere fra sted til sted, og det er dermed klart at nedslammingen av bunnen vil være forskjellig fra utslipp til utslipp.

Uten omfattende målinger av fortynningsforhold og innlagringsdyp, strøm hastigheter og strømretning samt sedimenteringshastighet for de ulike typer av partikulært materiale, vil det neppe være mulig å utvikle pålitelige modeller som beskriver form og størrelse av nedslamningsområder (7).



Figur 2. Formen av nedslammet område under forskjellige strømforhold.

Forurensningseffekter på bunnen

Forurensningsproblemene knyttet til avløpsvannets innhold av partikulært materiale har to sider:

- *estetisk* ved at bunn og vannmasser skjemmes av toalett-papir, plastavfall, ekskrementer, slam mv.
- *fysisk/biologisk* ved nedslamming av bunnen og medfølgende forringelse eller ødeleggelse av bunnfaunaen.

Det er utført svært få systematiske undersøkelser av nedslamming og forsøpling av bunnen rundt utslipper av kommunalt avløpsvann. De undersøkelser som er utført er oftest foretatt i forbindelse med tekniske undersøkelser av utslippsledningen. Vi har funnet fram til fem undersøkelser.

I forbindelse med PRA-prosjektet «Undersøkelse av eksisterende dypvannsutslipper», ble det i 1972 utført dykkerundersøkelser av 60 utslippsledninger på kyststrekningen Østfold—Bergen (8). Hensikten var å se på bygningsmessige og driftsmessige forhold, og dykkerteamet hadde ikke utstyr eller kapasitet til å måle avløpsvannets virkning på resipienten. De fleste utslippsledningene hadde vært i bruk i 2—8 år med en belastning på under 1000 pe. Grovt regnet hadde ca. 1/3 av utslippenes ingen rensing, ca. 1/3 ført avløpsvann fra septiktanker og ca. 1/3 ført avløpsvann fra slamavskillerne eller i noen få tilfeller fra sedimenteringsanlegg eller anlegg med rister. I de aller fleste tilfeller ført ledningene også over vann.

Ved utslipper av urensset avløpsvann var det vanlig med en slamhaug foran røråpningen og i mange tilfeller et stort slamdekket areal omkring. Der septik-

tanker var benyttet, var det relativt færre tilfeller med slamhauger. Opplysninger om strømforhold, driftsforhold, størrelsen av de berørte arealer er imidlertid for mangelfulle til at det kan trekkes noen sikre konklusjoner på effekten av septiktanker.

For den tredje kategorien, *slamavskillerne — mekanisk renseanlegg* gir resultatenne inntrykk av en litt mindre nedslamming enn for septiktanker. Men variasjonene var store, og i flere tilfeller ble det registrert slamhauger på 10—15 m² utenfor eldre utslipper fra 4—700 pe. Liksom for septiktanker kan det her være spørsmål om hvordan slamavskillerne har fungeret.

Fire andre dykkerundersøkelser gir mer kvantitative beskrivelser av omfang og virkning av nedslamming utenfor utløpsledninger. Undersøkelsene gjelder to dyputslipper i Harstad kommune (9), en undersøkelse av en rekke kloakkutslipper i Troms fylke i 1981 (10) og undersøkelser av dypvannsutslipper ved Vallø og Vårnes i Vestfold i 1978 og 1981 (11, 12). Alle undersøkelsene ble utført med deltagelse av marinbiologer.

Tabell 2 gir en oppsummering av resultatene. Med «uberørt område» menes områder der man under dykkingen visuelt ikke kunne observere forskjell fra opplagt upåvirkede områder. Vi understrekker at dette ikke utelukker muligheten for at grundigere undersøkelser ville kunne påvise effekter i større avstand.

De fleste av utslippenes er på *forholdsvis grunt vann* (< 10 m dyp), i områder med gjennomgående god vannutskifting. Dette betyr sannsynligvis at lettere svevepartikler, f.eks. av papir, transporteres langt av gårde.

Tabell 2. Dykerobbservasjoner av nedslamming omkring dyputstipper.

Sted	Utslippssdypr	Antall p.e	Rensning	Resipient	Diameter på for- søpløft og ned- slammet årea]	Vollhøyde over dør	Sisteste av stand til utdørt område	Først innslit i slamhullet. Kommentarer	Referanse	
Kroken sør Trømsø kommune	ca. 7 m	3000	Ingen	Tromsøysundet	10 m	1 m	150 m	Grus, fuller- papir, ekskre- menter	16	
Nordsyn Trømsø kommune	10 m	ca. 2500	Ingen	Tromsøysundet	10 m	0,5-1 m	100 m	Lekkasje ?	16	
Nansens plass Trømsø kommune	I overflaten under kai	ca. 1500	Ingen	Tromsøysundet	5 m	1-2 m	20 m	Sand og grus, no ekskre- menter	16	
S. Zakariassensat. Trømsø kommune	I vannkanten ca. 3500 + fisdefored- lingsdrift	Ingen	Tromsøysundet	50-100 m	-	> 50-100 m	Hele området ? burtur er på- virket	Hele området ?	16	
Stakkevollen Trømsø kommune	I overflaten ca. 3000	Ingen	Tromsøysundet	ca. 30 m	ca. 1 m	ca. 30 m	Organisk slam med betydelig innslag av toillettpapir	Organisk slam med betydelig innslag av toillettpapir	16	
Sørgentri Trømsø kommune	ca. 7 m (lavann)	ca. 2000	Ingen	Tromsøya, sor- vannutskifting	5 m	1 m	ca. 75 m	Stor lekkasje ? strandlinjen	Stor lekkasje ? strandlinjen	16
Langnes Trømsø kommune	ca. 6 m	ca. 6000	Ingen	Tromsøya, Sand- sundet, god vannutskifting	-	-	Diffus over- gang	Beskjeden påvirkn. p.g.a. stor strøm	Beskjeden påvirkn. p.g.a. stor strøm	16
Kvaløysletta sør Trømsø kommune	ca. 5 m	ca. 1100	Silanleg rotostreiner	Kvaløya, - Sandnes - sundet	2-3 m	ca. 0,3 m	ca. 10 m	Naturlig formhol selv når utslippet	Naturlig formhol selv når utslippet	16
Nordkjøsbotn Balsfjord kommune	10 m	600-800	Silanleg Thune Eirika	Fjordbotn, elve- utløp, brakk.	2 m	0,2 m	ca. 8 m	Sam uten grovere partikler	Sam uten grovere partikler	10
Karoliustukta I Finnsnes, Lenvik kommune	ca. 3 m	ca. 110	Ingen	Litt bukt nær kai	10-15 m	ca. 0,5 m	20-30 m	Slamhaugen hoyere enn seile ut- slippet	Slamhaugen hoyere enn seile ut- slippet	10
Karoliustukta II Finnsnes, Lenvik kommune	7-8 m	ca. 380	Ingen	Litt bukt nær hoved- søkelig tide- vannutskifting	5-10 m	0,5-1 m	20-30 m	Sand, grus, kaffeg- rut, papir, eks- rementer	Sand, grus, kaffeg- rut, papir, eks- rementer	10
Oldehamma, Finnsnes Lenvik kommune	ca. 4 m	ca. 370	Ingen	Apen, stor bukt	10-15 m	1,5-2 m	ca. 30 m	Sand, kaffegrut, tekstilier, plast, papir og ekskrem.	Sand, kaffegrut, tekstilier, plast, papir og ekskrem.	10

Tabell 2. Dykkerobservasjoner av nedslamming omkring dypputslipp, forts.

Tren	Utslippsdyb	Antall p.e.	Rens ing	Resipient	Diameter på for- soplet og ned- slammet areal	Volthoyde	Største av- stand til "ubørst" område	Konst istens på slamhaugen, kommentarer	Referanse
Fjordbotn Lærdal kommune	ca. 4 m	ca 220	Underdin. slamavskil- ler	Fjordbotn, tidevann, ellevutop	10 m	0,5 m	15 m	Utenfor den org. slamhaugen er bunnen lite på- virket	10
Sønjaopen Sør-Trøndelag kommune	ca. 14 m	ca 150	Ingen	Innlop Sønja- bra vannutsk.	2 m	< 0,1 m	ca. 5 m	Betydelig lek- kasse i strand- sonen	10
Sørsvågan Årstad kommune	ca. 8 m	7000	Ingen	Apen bukt, god vannutskifting	10-15 m	ca. 1 m	40-50 m	Ekskrementer, fuller, papir etc.	9
Gårsasbotn Årstad kommune	9-10 m	Ikke oppgitt for utslip- pet alene. Til Gårsås, totalt dren- erer 10-12000 p.e.	Ingen	Smal, inneluk- ket bukt, dårlig vann- utskifting	15-20 m	ca. 1 m	> 50 m	Store sekundær- virkninger p.g.a. innelukket om- råde	9
Varnes Stokke kommune	40 m	ca 4000	Mekanisk	Dyphol i trang inelukket fjord, dårlig vannutskifting	-	-	Diffus grense hele nærom- rådet påvirk.	Diffusor på ut- slippt. Ingen slamhaug, men bunnen består av blott, svart slam.	11
Vatlo Søn kommune	40 m	Økerde inntil ca. 45000	Urenset	Apen farvann, god vannut- skifting	ca. 100 m	1 m	> 150 m	Voll av sand og faste, tyngre partikler av svart kornet materiale. Nærrområdet dekket av hvitt hetero- trof vekst	11
Vatlo Søn kommune	30 m	ca. 45 000	Mekanisk	Apen farvann, god vannut- skifting	ca. 50 m	1 m	150 m	Voll av sand og faste, tyngre partikler. Hvitt heterotrof bellegg er nā borte	12

Sammendrag og konklusjoner

1. Dykkerobservasjonene tyder på at urensede utslipp fra henimot 6—7000 pe i vannmasser med god utskifting kan medføre en ødeleggende nedslamming innenfor en avstand på 5—10 m fra utslippet (anslagsvis 75—300 m²). Avstanden til visuelt ubørte områder kan være opp mot 50 m, dvs. en påvirkning av i størrelsesorden 4.000—6.000 m². Her må det understrekkes at omfanget kan variere mye fra sted til sted, men nedslamningen er et typisk lokalt problem.
2. Bare ett stort utslipp ble undersøkt — Vallø. Sett i forhold til de andre, mindre utslippene tyder observasjonene der på at omfanget av nedslamningen økte noenlunde proporsjonalt med belastningen. I dette tilfellet med en faktor på 8—10 for diameter på nærsonen og 50—100 for arealet av denne.
3. Septiktanker eller slamavskillere synes å gi en viss reduksjon av nedslamningsproblemene. Kjennskapet til driftsforhold og recipientforhold er imidlertid for dårlig til at reduksjonen kan kvantifiseres. I to tilfeller var avløpsvannet renset med sil. Antall pe tatt i betrakning, synes nedslamningen av bunnen å være vesentlig mindre ved bruk av sil enn for urensede utslipp, noe som er i samsvar med antatte renseeffekter.
4. Det foranstående gir en relativt god beskrivelse av størrelsen av det området (nærsonen) som ved urensede utslipp kan utsettes for en ødeleggende nedslamming. Størst usikkerhet knytter seg til:
 - a. Størrelsen av det området som *totalt* påvirkes av nedslamming. Dette forutsetter en tilstrekkelig god beskrivelse av områdets form. Opplysningene vil være spesielt viktig for bedømmelse av nedslamming ved moderate til store utslipp.
 - b. Den reduksjon i nedslamming av bunnen som oppnås ved bruk av slamavskillere og silanlegg.

For å gi sikrere opplysninger om dette bør nedslammingen rundt et antall dyputslipper undersøkes av dykkende marinbiologer. Utslippsstedene bør primært velges ut fra størrelse av utslippet, eventuelt rensemetode, og hvor lenge utslippet har pågått. Videre må det legges vekt på at strømforhold og bunntopografi bør være mest mulig representativt for vanlige utslippssteder.

LITTERATUR

- (1) Molvær, Jarle, Øren, Kjell og Kvalvågnæs, Knut, 1983: Nedslamming og forsopling av bunnen ved utslipp av kommunalt avløpsvann til sjøresipenter. NIVA-rapport 0-81006-IV.
- (2) Balmér, Peter: En grov vurdering av forurensningsutslippen fra tettsteder langs Norges kyst ved ulike avløpstekniske løsninger. 0-101/76, NIVA, arbeidsnotat av 26.8.76.

- (3) *Balmér, Peter, Stene Johansen, Svein, Christensen, F. B., Garmann, J. J.*: Enkle rensemetoder. PRA 5, februar 1976.
- (4) *Eikum, Arild S., Harr, Christen, Øfte, Jørunn, Balmér, Peter*: Kjemisk felling av kommunalt avløpsvann. PRA 24, mai 1979.
- (5) *Metcalf & Eddy, Inc.*: Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse. Second Edition, Mc Graw-Hill Book Company, New York 1979.
- (6) *Johansen, Øivind og Karlsen, Tom A.*: Driftsundersøkelse av silanlegg. NTNFS Utvalg for drift av renseanlegg. Prosjektrapport 12, august 1978.
- (7) *Kob, Robert C. Y.*, 1982: Initial Sedimentation of Waste Particulates Discharged from Ocean Outfalls. Environ. Sci. Technol. 1982, 16, 757—763.
- (8) *Johansen, Øivind*, 1972: PRA 5. Utslipp av forurensset vann i recipient. Undersøkelse av eksisterende dypvannsutslipp. Fremdriftsrapport nr. 4. Rapport fra feltundersøkelse av 62 dypvannsutslipp ved hjelp av dykkere. NIVA-rapport 0-107/71.
- (9) *Knutzen, Jon, Kvalvågnæs, Knut og Magnusson, Jan*, 1977: Orienterende resipientundersøkelse i Troms. Harstad kommune. NIVA-rapport 0-40/76.
- (10) *Høvik, Johnny og Aarefjord, Finn*, 1982: Troms fylkeskommune. Utbyggingsavdelingen. Dykkerundersøkelse av bestående kloakkutslipper i Troms fylke. Rapport fra Ing. Chr. F. Grøner A/S og I/S Miljøplan.
- (11) *Rygg, Brage og Kvalvågnæs, Knut*, 1979: Resipientundersøkelse ved Vallø i Sem og Værnes i Stokke. Rapport nr. 2. Biologiske undersøkelser i juli 1978. NIVA-rapport 0-74095.
- (12) *Rygg, Brage, Bokn, Tor og Kvalvågnæs, Knut*, 1982: Resipientundersøkelser ved Vallø og Sem og Værnes i Stokke. Rapport nr. 3, Biologiske undersøkelser i 1981. NIVA-rapport 0-74095.